





AVX Corporation


## CP0402A1950CLTR

Pjesa e Numrit:	CP0402A1950CLTR
Prodhuesi / Markë:	AVX Corporation
Përshkrim i produktit	RF DIR COUPLER 1.9GHZ 0402
datasheets:	 CP0402A1950CLTR.pdf
Statusi i RoHs	 Pa plumb pa përputhshmëri me RoHS
Gjendja e stoqeve	486772 pcs stock
Anije nga	Hong Kong
Mënyra e dërgesës	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

[KËRKESA PËR KUOTIM](#)

Imazhi mund të jetë përfaqësues. Shihni specifikimet për detajet e produktit.













### Specifikimet e CP0402A1950CLTR

PJESA E NUMRIT	CP0402A1950CLTR
PRODHUES	AVX Corporation
PËRSHKRIM	RF DIR COUPLER 1.9GHZ 0402
STATUSI I LIRË I PLUMBIT / ROHS	Pa plumb pa përputhshmëri me RoHS
SASIA E DISPONUESHME	486772 pcs
FLETA E TË DHËNAVE	 CP0402A1950CLTR.pdf
PAKETA E PAJISJES FURNIZUESE	0402
SERI	-
HUMBJA E KTHIMIT	-
FUQIA - MAX	3W
PAKETIM	Tape & Reel (TR)
PAKETA / RASTI	0402 (1005 Metric)
EMRA TË TJERË	CP0402A1950CL CP0402A1950CL-ND
NIVELI I NDJESHMËRISË SË LAGËSHTISË (MSL)	1 (Unlimited)
STATUSI I LIRË I PLUMBIT / ROHS	Lead free / RoHS Compliant
IZOLIM	-
HUMBJA E FUTJES	-
FREKUENCË	1.9GHz
PËRSHKRIM I DETAJUAR	RF Directional Coupler 1.9GHz 3W 0402 (1005 Metric)
FAKTORI I BASHKIMIT	-
LLOJI BASHKUES	Standard
APLIKIMET	-

### Lidhje të ngjashme

AVX Corporation CP0402A1950CLTR	Distributori CP0402A1950CLTR	Furnizuesi CP0402A1950CLTR
Çmimi CP0402A1950CLTR	CP0402A1950CLTR Fotografia	Image CP0402A1950CLTR
CP0402A1950CLTR PDF Datasheet	CP0402A1950CLTR Shkarko Datasheet	CP0402A1950CLTR Datasheet
CP0402A1950CLTR Stock	Blej CP0402A1950CLTR	Blej AVX Corporation CP0402A1950CLTR
AVX Corporation CP0402A1950CLTR	Furnizuesi AVX Corporation	Distributori AVX Corporation
AVX Corporation CP0402A1950CLTR	AVX Corporation [MIL] CP0402A1950CLTR	

### Produkte të ngjashme

 <p><b>CP0402A1960ALTR</b> Prodhuesit: AVX Corporation Përshkrim: RF DIR COUPLER 1.93-1.99GHZ 0402 Në magazinë: 433792 pcs</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>	 <p><b>CP0402A1950ALTR</b> Prodhuesit: AVX Corporation Përshkrim: RF DIR COUPLER 1.9GHZ 0402 Në magazinë: 414676 pcs</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>
 <p><b>CP0402A1950FLTR</b> Prodhuesit: AVX Corporation Përshkrim: RF DIR COUPLER 1.9GHZ 0402 Në magazinë: 464652 pcs</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>	 <p><b>CP0402A1890ALTR</b> Prodhuesit: AVX Corporation Përshkrim: RF DIR COUPLER 1.88-1.9GHZ 0402 Në magazinë: 502970 pcs</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>
 <p><b>CP0402A1880ENTR</b> Prodhuesit: AVX Corporation Përshkrim: RF DIR COUPLER 1.85-1.91GHZ 0402 Në magazinë: 479821 pcs</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>	 <p><b>CP0402A1890ELTR</b> Prodhuesit: AVX Corporation Përshkrim: RF DIR COUPLER 1.88-1.9GHZ 0402 Në magazinë: 459521 pcs</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>
 <p><b>CP0402A1950BLTR</b> Prodhuesit: AVX Corporation Përshkrim: RF DIR COUPLER 1.9GHZ 0402 Në magazinë: 487993 pcs</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>	 <p><b>CP0402A1950ELTR</b> Prodhuesit: AVX Corporation Përshkrim: RF DIR COUPLER 1.9GHZ 0402 Në magazinë: 392608 pcs</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>
 <p><b>CP0402A1960DLTR</b> Prodhuesit: AVX Corporation Përshkrim: RF DIR COUPLER 1.93-1.99GHZ 0402 Në magazinë: 508557 pcs</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>	 <p><b>CP0402A1950DLTR</b> Prodhuesit: AVX Corporation Përshkrim: RF DIR COUPLER 1.9GHZ 0402 Në magazinë: 474253 pcs</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>
 <p><b>CP0402A1960CNTR</b> Prodhuesit: AVX Corporation Përshkrim: RF DIR COUPLER 1.93-1.99GHZ 0402 Në magazinë: 380691 pcs</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>	 <p><b>CP0402A1880ELTR</b> Prodhuesit: AVX Corporation Përshkrim: RF DIR COUPLER 1.85-1.91GHZ 0402 Në magazinë: 415023 pcs</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>