



AVX Corporation

CP0402A1950ALTR

Pjesa e Numrit:	CP0402A1950ALTR
Prodhuesi / Markë:	AVX Corporation
Përshkrim i produktit	RF DIR COUPLER 1.9GHZ 0402
datasheets:	CP0402A1950ALTR.pdf
Statusi i RoHs	Pa plumb pa përputhshmëri me RoHS
Gjendja e stoqeve	414676 pcs stock
Anije nga	Hong Kong
Mënyra e dërgesës	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

[KËRKESA PËR KUOTIM](#)

Imazhi mund të jetë përfaqësues. Shihni specifikimet për detajet e produktit.

Specifikimet e CP0402A1950ALTR

PJESA E NUMRIT	CP0402A1950ALTR
PRODHUES	AVX Corporation
PËRSHKRIM	RF DIR COUPLER 1.9GHZ 0402
STATUSI I LIRË I PLUMBIT / ROHS	Pa plumb pa përputhshmëri me RoHS
SASIA E DISPONUESHME	414676 pcs
FLETA E TË DHËNAVE	CP0402A1950ALTR.pdf
PAKETA E PAJISJES FURNIZUESE	0402
SERI	-
HUMBJA E KTHIMIT	-
FUQIA - MAX	3W
PAKETIM	Tape & Reel (TR)
PAKETA / RASTI	0402 (1005 Metric)
EMRA TË TJERË	CP0402A1950AL CP0402A1950AL-ND
NIVELI I NDJESHMËRISË SË LAGËSHTISË (MSL)	1 (Unlimited)
STATUSI I LIRË I PLUMBIT / ROHS	Lead free / RoHS Compliant
IZOLIM	-
HUMBJA E FUTJES	-
FREKUENCË	1.9GHz
PËRSHKRIM I DETAJUAR	RF Directional Coupler 1.9GHz 3W 0402 (1005 Metric)
FAKTORI I BASHKIMIT	-
LLOJI BASHKUES	Standard
APLIKIMET	-

Lidhje të ngjashme

AVX Corporation CP0402A1950ALTR	Distributori CP0402A1950ALTR	Furnizuesi CP0402A1950ALTR
Çmimi CP0402A1950ALTR	CP0402A1950ALTR Fotografia	Image CP0402A1950ALTR
CP0402A1950ALTR PDF Datasheet	CP0402A1950ALTR Shkarko Datasheet	CP0402A1950ALTR Datasheet
CP0402A1950ALTR Stock	Blej CP0402A1950ALTR	Blej AVX Corporation CP0402A1950ALTR
AVX Corporation CP0402A1950ALTR	Furnizuesi AVX Corporation	Distributori AVX Corporation
AVX Corporation CP0402A1950ALTR	AVX Corporation [MIL] CP0402A1950ALTR	

Produkte të ngjashme

<p>CP0402A1950CLTR Prodhuesit: AVX Corporation Përshkrim: RF DIR COUPLER 1.9GHZ 0402 Në magazinë: 486772 pcs</p> <p>RFQ</p>	<p>CP0402A1880ENTR Prodhuesit: AVX Corporation Përshkrim: RF DIR COUPLER 1.85-1.91GHZ 0402 Në magazinë: 479821 pcs</p> <p>RFQ</p>
<p>CP0402A1950ELTR Prodhuesit: AVX Corporation Përshkrim: RF DIR COUPLER 1.9GHZ 0402 Në magazinë: 392608 pcs</p> <p>RFQ</p>	<p>CP0402A1890ALTR Prodhuesit: AVX Corporation Përshkrim: RF DIR COUPLER 1.88-1.9GHZ 0402 Në magazinë: 502970 pcs</p> <p>RFQ</p>
<p>CP0402A1950FLTR Prodhuesit: AVX Corporation Përshkrim: RF DIR COUPLER 1.9GHZ 0402 Në magazinë: 464652 pcs</p> <p>RFQ</p>	<p>CP0402A1880ELTR Prodhuesit: AVX Corporation Përshkrim: RF DIR COUPLER 1.85-1.91GHZ 0402 Në magazinë: 415023 pcs</p> <p>RFQ</p>
<p>CP0402A1960ALTR Prodhuesit: AVX Corporation Përshkrim: RF DIR COUPLER 1.93-1.99GHZ 0402 Në magazinë: 433792 pcs</p> <p>RFQ</p>	<p>CP0402A1950BLTR Prodhuesit: AVX Corporation Përshkrim: RF DIR COUPLER 1.9GHZ 0402 Në magazinë: 487993 pcs</p> <p>RFQ</p>
<p>CP0402A1950DLTR Prodhuesit: AVX Corporation Përshkrim: RF DIR COUPLER 1.9GHZ 0402 Në magazinë: 474253 pcs</p> <p>RFQ</p>	<p>CP0402A1880DNTR Prodhuesit: AVX Corporation Përshkrim: RF DIR COUPLER 1.85-1.91GHZ 0402 Në magazinë: 435221 pcs</p> <p>RFQ</p>
<p>CP0402A1890ELTR Prodhuesit: AVX Corporation Përshkrim: RF DIR COUPLER 1.88-1.9GHZ 0402 Në magazinë: 459521 pcs</p> <p>RFQ</p>	<p>CP0402A1880DLTR Prodhuesit: AVX Corporation Përshkrim: RF DIR COUPLER 1.85-1.91GHZ 0402 Në magazinë: 459126 pcs</p> <p>RFQ</p>